Kurzbericht

WIF Partner

Bauma **Liegenschaftsstrategie**

Dokumentenverwaltung

Datum / Bearbeitung	Bemerkung / Überarbeitungsanlass	
20.08.2018	Entwurf	
22.08.2018	Besprechung intern	
23.08.2018	Bereinigung	
29.08.2018	Ergänzung Planungs- und Priorisierungsprozess	
6.9.2018	Schlussredaktion	

Impressum

Auftraggeber	Gemeinde Bauma
Ansprechperson	Paul von Euw
Auftragnehmer	WIF Partner AG Bachmattstrasse 53 8048 Zürich
Auftragsverantwortlicher	Martin Bürgi
Datum	03.09.2018
Verzeichnis / Datei	be5282Bü180906_Bericht.docx

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage und Zielsetzung	4
1.1.	Ausgangslage	4
1.2.	Grundlagen	4
2.	Zukunftsbild und Entwicklungsziele	5
2.1.	Zukunftsbild	5
2.2.	Entwicklungsziele	5
3.	Liegenschaftsstrategie	7
3.1.	Allgemeine Grundsätze	7
3.2.	Grundsätze für das Verwaltungsvermögen	7
3.3.	Grundsätze für das Finanzvermögen	7
4.	Objektstrategie	9
5.	Mehrjahresplanung	10

Annang 1	Planungs- und Priorisierungsprozess
Anhang 2	39 Objektstrategien (pdf)
Anhang 3	Mehrjahresplan (pdf und Excel))
Anhang 4	Übersichtsplan Liegenschaften separat als dwg file an Ingesa AG. Wetzikon

1. Ausgangslage und Zielsetzung

1.1. Ausgangslage

Die Gemeinde Bauma ist Eigentümerin von 61 Gebäuden mit einem Gebäudeversicherungswert von rund 105 Millionen Franken (Finanz- und Verwaltungsvermögen). Hinzu kommen rund 90 unbebaute Parzellen.

Die Liegenschaftskommission der Gemeinde Bauma ist für die Massnahmen- und Investitionsplanung für das Immobilienportfolio zuständig. Präsidiert wird sie vom Vorsteher des Ressorts Hochbau und Liegenschaften. Der Liegenschaftskommission fehlen vorausschauende Entscheidungsgrundlagen für Investitions-Entscheide im Liegenschaftsbereich mit weitreichenden Auswirkungen.

2017 veranlasste sie eine Zustandsbeurteilung für das kommunale Immobilienportfolio (Liegenschaftskonzept vom 29.01.2018). Sie zeigt den aktuellen Zustand der Gebäude und weist einen totalen Instandsetzungsbedarf über die nächsten 25 Jahre von rund 52 Millionen Franken aus. In den kommenden 10 Jahren fallen davon 43 Millionen Franken an.

1.2 Ziel der Immobilienstrategie

Die Kommission will mithilfe einer Liegenschaftsstrategie und gebäudespezifischen Objektstrategien (Horizont rund 15 Jahre) künftig die Investitionsplanung im Bereich Liegenschaften systematischer angehen und priorisieren. Sie verfolgt folgende Ziele:

- Investitionsentscheide basieren auf einer mittel- bis langfristigen angelegten Strategie, die sich an den Nutzerbedürfnissen orientiert.
- Investitionen in das Liegenschaftsportfolio erfolgen nach einheitlichen Grundsätzen.
- Investitionen in das Liegenschaftsportfolio sind so priorisiert, dass sie die Entwicklungsziele der Gemeinde Bauma optimal unterstützen.

1.2. Grundlagen

Der Gemeinderat aktualisierte in einem ersten Workshop das Zukunftsbild, formulierte langfristige Entwicklungsziele für die Gemeinde und überprüfte für die Liegenschaften aktuelle und künftige Nutzerbedürfnisse. In einem zweiten Workshop erarbeitete der Ressort-Vorsteher zusammen mit dem Liegenschaftsverwalter die Priorisierung der Massnahmenplanung nach den Entwicklungszielen. Weitere Grundlagen waren:

- Liegenschaftskonzept vom 29.01.2018
- Legislaturprogramm 2015-2018
- Gemeindeentwicklungskonzept Bauma vom 14.02.2014
- Ortsplanungsrevision Bauma
- Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV vom 22.01.2018

2. Zukunftsbild und Entwicklungsziele

Kommunale Immobilien beherbergen die Verwaltung (Verwaltungsvermögen) oder dienen als strategische Reserven (Finanzvermögen), mit denen sich die Gemeinde bei Entwicklungen einbringt. Darum ist es wichtig, als Grundlage für die Immobilienstrategie ein Bild von der zukünftigen Gemeinde zu haben. Im Workshop vom 20.4.2018 formulierte der Gemeinderat seine Vorstellungen zu Zukunftsbild und Entwicklungszielen.

2.1. Zukunftsbild

Der Gemeinderat sieht für das Zukunftsbild 2033 folgende Eckwerte:

- Bauma ist kontinuierlich von 4'500 auf rund 5'300 bis 5'800 Einwohner gewachsen.
- Bauma ist und bleibt eine eigenständige Gemeinde (keine Fusionen).
- Bauma hat seine Zentrumsfunktion im Tösstal weiter ausgebaut und im Rahmen der Regionalisierung zusätzliche Aufgaben übernommen.
- Die Verwaltung kann ihre Aufgaben in den 2018 zur Verfügung stehenden Räumen wahrnehmen (keine Vergrößerung).

2.2. Entwicklungsziele

Auf der Basis des Legislaturprogramms 2015-2018 formulierte der Gemeinderat folgende Entwicklungsziele für Bauma und gewichtete (Prozentangaben) sie:

1. Gemeindeentwicklung 13.1%

- Bauma entwickelt sich stetig weiter und zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität aus
- Die Wohnbevölkerung wächst durchschnittlich 1 % p.a. Für die nächsten 15 Jahren ist Wohnraum für zusätzliche rund 500 -1'000 Personen vorzusehen.
- Die Gemeinde Bauma ist ein attraktives Wohn- und Erholungsgebiet -> Wohngemeinde.
- Der zukünftige Wohnungsbau soll eine gute Durchmischung aufweisen (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Reiheneinfamilienhäuser).
- Das Kulturerbe ist gepflegt.

2. Wirtschaft und Arbeit 9.2%

Die Gemeinde entwickelt sich im Bereich Gewerbe und f\u00f6rdert neue Arbeitspl\u00e4tze.

3. Behörden und Verwaltung (zentrale Dienste) 9.2%

• Die Gemeinde ist als Arbeitgeberin attraktiv.

4. Bildung 12.4%

- Die Kinder-/Schüleranzahl wächst um ca. 1 % p.a. (Quelle: Schulraumplanung 2017).
- Die Schule wird als wichtiges Standbein wahrgenommen.
- Gesetzliche Vorlagen/Vorhaben im Bereich Schulentwicklung sind eingeführt.
- Den Lehrkräften stehen die nötigen Mittel zur Verfügung -> Aussenanlagen Dorf.
- Eventuell Fusion Sekundarstufe mir Fischenthal

5. Finanzen 10.5%

- Bauma ist die steuergünstigste Gemeinde im Tösstal.
- Das Steuersubstrat bleibt stabil.

6. Gesellschaft und Gesundheit 11.1%

- Die Gemeinde fördert ein lebendiges und aktives Vereinsleben.
- Die Gemeinde fördert ein besseres Wohnangebot für ältere Personen.
- Die Gemeinde verbessert das Freizeitangebot für Jugendliche (Jugendclub/-zentrum).
- Alters- und Pflegeheimangebot entspricht den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen.
- Der Friedhof wird weiter aufgewertet.

7. Hochbau und Liegenschaften 9.8%

- Die Werterhaltung der kommunalen Immobilien ist sichergestellt.
- Der Bedarf der Gemeinde an Grundstücken und Gebäuden ist geklärt.
- Mittelfristige Investitionsplanung für die Gemeindeliegenschaften ist erstellt.
- Die Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebiets ist zu f\u00f6rdern, Umnutzungs- oder Erweiterungspotenziale sind auszusch\u00f6pfen, so dass ausreichend Bauland resp.
 Wohn- und Arbeitsfl\u00e4che zur Verf\u00fcgung stehen.

8. Tiefbau und Werke 9.2%

Die Werterhaltung der Infrastruktur ist sichergestellt

9. Sicherheit (Bevölkerung, Sicherheit, öffentlicher Verkehr und Umwelt) 8.5%

- Sicherheit im öffentlichen Raum ist gewährleistet.
- Wertvolle Naturschutzobjekte sind gesichert und gepflegt.
- Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ist in den schlecht erschlossenen Gebieten zu verbessern.

10. Soziales 7.2%

3. Liegenschaftsstrategie

Der Gemeinderat entwickelte im Workshop vom 20.04.2018 folgende Grundsätze für den Umgang mit Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde:

3.1. Allgemeine Grundsätze

- Wir f\u00f6rdern die Attraktivit\u00e4t und die nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde mit einer bedarfsgerechten Standortstrategie f\u00fcr die Gemeindeliegenschaften.
- Mit einer nachhaltigen, langfristig orientierten Investitionsplanung/Finanzpolitik sichern wir eine gesunde finanzielle Situation der Gemeinde.
- Die Immobilien der Gemeinde werden im Wert erhalten und den Anforderungen für die Aufgabenerfüllung angepasst. Eine Objektstrategie ist für alle Liegenschaften vorhanden. Die Strategie ist alle 4 Jahre vom Gemeinderat zu überprüfen.

3.2. Grundsätze für das Verwaltungsvermögen

- Kernaufgaben in gemeindeeigenen Immobilien
 Die Gemeinde bringt die Nutzungen für die Kernaufgaben der Verwaltung langfristig in gemeindeeigenen Immobilien unter. Für kurzfristige oder temporäre Nutzungen kann die Gemeinde Mietlösungen vorsehen
- Nutzer liefert Bedarfsnachweis
 Die Nutzer liefern grundsätzlich einen Bedarfsnachweis. Insbesondere prüfen sie Optimierungsmöglichkeiten im Raumbestand, im Betrieb und der Organisation. Bei der Umsetzung einer Massnahme erfolgt ein Verantwortungswechsel mit der Abteilung Hochbau nach dem Vorprojekt
- Bedürfnisse prioritär im bestehenden Immobilienportfolio befriedigen Die Gemeinde befriedigt nachgewiesene Bedürfnisse (weniger/mehr Raum, tiefere/höhere Standards, richtiger/ungünstiger Standort, veränderter Zweck) nach Möglichkeit im Rahmen des bestehenden gemeindeeigenen Immobilienportfolios zu funktionalen und wirtschaftlichen Randbedingungen.
- Bedarfsgerechte Unterbringung für wirtschaftliche Leistungserbringung
 Die Gemeinde sorgt bei der Unterbringung der Nutzungen dafür, dass die Nutzer ihre Aufgaben möglichst optimal/wirtschaftlich wahrnehmen können
- Ausbaustandard
 Der Ausbaustandard ist funktional und wirtschaftlich. Wenn möglich, sollen lokale Ressourcen und erneuerbare Energien genutzt werden.

3.3. Grundsätze für das Finanzvermögen

 Einflussnahme auf Entwicklungen
 Die Gemeinde sichert mit den Liegenschaften im Finanzvermögen ihre Flexibilität und Einflussnahme auf die Entwicklungsziele der Gemeinde.

- Rendite
 Immobilien im Finanzvermögen bringen angemessene Renditen, falls keine strategische Bedeutung vorliegt.
- Portfoliobereinigung
 Die Gemeinde konsolidiert die Liegenschaften im Finanzvermögen auf die beiden
 Hauptzwecke und prüft die Varianten Eigentum, Baurecht und Miete für abzugebende
 Liegenschaften.

4. Objektstrategie

Im Rahmen der Interviews vom 26.06.2018 mit den Ressortvorstehern und Abteilungsleitern wurde für jede relevante Immobilie eine Objektstrategie formuliert. Die Objektstrategie basiert auf folgenden drei Aspekten:

- Stimmt der Standort auch längerfristig?
- Wie entwickeln/verändern sich die Nutzerbedürfnisse in den nächsten 15 Jahren? Welches Raumangebot muss die Gemeinde dafür bereitstellen?
- Wie ist der Gebäudezustand heute und wie entwickelt er sich in den nächsten 15 Jahren? Welche Instandsetzungsmassnahmen und -kosten stehen mittel- und langfristig an (Liegenschaftskonzept vom 29.01.2018)?




Abbildung 1 Objektstrategie

Daraus legten die Verantwortlichen für jede Immobilie eine der sechs Objektstrategien (verkaufen, weiter so, zuwarten, verändern, erweitern, ersetzen) fest (Anhang 2).

5. Mehrjahresplanung


Im Workshop vom 13.08.2018 überprüfte der Vorsteher des Ressorts Hochbau und Liegenschaften und der Abteilungsleiter Hochbau und Liegenschaften zusammen mit WIF Partner AG die Priorisierung der objektweise gebündelten Massnahmen für die Mehrjahresplanung. Als Ergebnis resultiert die priorisierte Mehrjahresplanung 2018 - 2033. Die Massnahmen sind nach Objektstrategien gegliedert und entsprechend ihrer Priorität (Unterstützung Entwicklungsziele) aufgelistet (hohe Priorität zuerst). Siehe Anhang 3.

Jahr	2018	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Total
Finanzbedarf (in Mio)	0.6	1.3	1.6	0.5	3.5	2.1	3.3	1.6	3.1	4.6	4.5		12.1	I 1.6		0.8	41.2

Tabelle 1 Finanzbedarf ungeglättet

Die Kostenzahlen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Kosten für Verbesserungen Technik (siehe Anhang 2) nicht erhoben wurden. Es ist zu erwarten, dass die Konkretisierung der Massnahmen tendenziell eher höhere Kosten ergeben wird.

Anhang 1 Planungs- und Priorisierungsprozess



Anhang 2 39 Objektstrategien

00104 Schulhaus Wellenau

> Wellenau 23 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00104 Schulhaus Wellenau Bezeichnung Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1959 3'128 m3 Bauvolumen Versicherungswert 2'800'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 3'129'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 17'210 Gemittelter Zustand 2.35

Objektstrategie

weiter so

2018 und 2033 i.O. Wie Schulhaus Sternenberg jedoch ohne Tageschule. 3 Klassen. Turnhalle fehlt.

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen genügen. Raumprogramm funktioniert ausser für Sport indoor.

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen genügen

Raumprogramm grundsätzlich i.O. Möglichkeit Tagesstruktur in Hauswartgebäude einrichten klären.



Liegenschaftenkonzept **Gemeinde Bauma**

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Aussensanierung	Fa-136500, Sd-84000,		2024	220'500
	2 Innensanierung	Ro-56448, Wv-104205, El-42000, Ei-126000, Sl-109200, Sa-123200, Io-378000, Fe2-33600, Es-23100, Is2-210000,		2025	1'205'753
	3 Fenster	Fe-201600,		2033	201'600
	4 Innenausbau Substanz	Is-21000,		2042	21'000

Definitve Massnahmen

Nr. Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen I	Finanzierung		Umsetzu ng ab			Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 13.1	2 3	4 12.4	Ziele 5 6 10.5 11	7 8 1 9.6 9.	9 85	10
1 31.2	Innensanierung 1'200'000 Aussensanierung 220'000 Fenster 200'000		Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		1'620'000	2025	1'620'0				13.1	5.2	1 1	10.5	1	0.5	1.2



00105 Wohnhaus Wellenau

Wellenau 21 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00105 Bezeichnung Wohnhaus Wellenau Gebäudeart Einfamilienhaus Baujahr 1959 935 m3 Bauvolumen Versicherungswert 800'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) SFr. 800'000 SFr./Jahr Instandhaltung 4'400 Gemittelter Zustand 2.74

Objektstrategie

zuwarten

Standort: 2018 i.O.

2033 Umnutzen ab ca. 2028

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen

Raumprogramm: Wohnung für Hauswart. Pensionierung ca. 2028

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen





Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Wärmeerzeugung	We-30800,		2018	30'800
	2 Innen- und Aussensanierung	Ro-37408, Fa-31200, Wv-29773, Ei-19200, Sl-31200, Sa-35200, Io-84000, Fe2-16800, Ei2-24000, üT-2400, Is2-54000,		2022	365'181
	3 Innen- und Aussensanierung	El-4800, Sd-24000, Fe-40800, Is-21000,		2034	90'600

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0 keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nı	r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu ng ab	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1	2	3 4	1 5	Ziele 6	7	8 9	9 10
													13.1	9.2	9.2 1	12.4 10.5	11.1	9.6	9.2	8.5 7.2
	1	11.1	Wärmeerzeugung		Heizung liefert auch die Wärme für 104 Schulhaus Wellenau		31'000	2018	31'000								1			
	2	9.6		Sanierung beinhaltet: Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Elektro, Sanitär Apperate, Fenster, übrige Technik und Innenausbau Substanz	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		500'000	2028	500'000									1		



00130 Feuerwehrgerätelokal

Wellenau 33 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00130 Bezeichnung Feuerwehrgerätelokal Gebäudeart Magazin Baujahr 1959 Bauvolumen 92 m3 55'000 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. 55'000 SFr./Jahr Instandhaltung 303 Gemittelter Zustand 2.40

Objektstrategie

verkaufen

Nutzung: Wellenaufest lagert Festbänke im Gebäude

Strategische Bedeutung für die Gemeindeentwicklung Landwirtschaftszone. Keine.

Verkauf prüfen (Rücksprache mit Schule)

Keine Rendite



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

N		Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1	Innen- und Aussensanierung	Fa-7865, Ei-3960, At-5775,		2023	17'600
	2	Innensanierung	lo-4125, Is-4950,		2029	9'075
	3	Innen- und Aussensanierung	Ro-11088, Sd-6188,		2036	17'276



00330 Altersheim, Haus Linde

Böndlerstrasse 10 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 00330
Bezeichnung Altersheim, Haus Linde
Gebäudeart Gewerbebau

Gebaudeart Gewert
Baujahr 1962
Bauvolumen 5'600

m3

SFr.

SFr.

SFr./Jahr

5'398'384

5'398'386

Bauvolumen Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) Instandhaltung

Instandhaltung 29'691 Gemittelter Zustand 1.66

Objektbedeutung

Objektstrategie

nicht definiert

Gehört zur Anlage Alter- und Pflegeheim Böndler und wir mit dieser Anlage weiterentwickelt.

Zuständig: Böndler - Komission



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Flachdach 2	Fd2-16195,		2019	16'195
2	Wärmeerzeugung	We-89074,		2021	89'074
3	Steildach	Sd-80976,		2027	80'976
4	Innensanierung	Ro-84646.7, Wv-167423, El-161952, Ei-226732, Sl-280716, Sa-296911, Io-364391, Is-769270, Fe2-161952, Es-118765, üT-97171,		2032	2'729'930
5	Aussensanierung	Fa-280716, Fd-64781,		2037	345'497
6	Fenster	Fe-421074,		2040	421'074



00536 Alt- und Hauptbau Haselhalden

Haselhalden 27 8493 Saland

Gebäudedaten

Gebäudenummer 0053

Bezeichnung Alt- und Hauptbau Haselhalden Gebäudeart Schulhaus Haselhalden

55'440

2.04

SFr.

SFr. SFr./Jahr

Baujahr 1947

Bauvolumen 17'941

Versicherungswert 10'080'000 Ersatzwert (geschätzt) 10'080'000

Instandhaltung
Gemittelter Zustand

Objektbedeutung

Objektstrategie

weiter so

Standort:

2018 und 2033 i.O, nicht optimal (müsste näher zu Saland)

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen i.O. (Max. 9-10 Klassen, heute 5 Klassen)

Raumprogramm io. Gruppenräume vorhanden. Wohnung heute durch Hauswart genutzt. Pensionierung ca.

2023. Parkplätze fehlen (für 6 bis 10 Fahrzeuge)

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen i.O.

Raumprogramm i.O. Hauswartwohnung als Reserve vorhanden (Spezialräume, Büro)

Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Es-55440, Ro2-124185.6, Sd2-113400, Fa2-262080, Wv2-125046, Sl2-131040, Sa3-138600, Ei3-90720, Io2-189000, Is2-189000,		2020	1'418'512
	2 Innensanierung	El-241920, Ei-241920, Sl-262080, Sa-332640, Fe-1028160, Io-529200, Is-680400, Lü-39312, üT-30240,		2028	3'385'872
	3 Innensanierung	We-110880, Sa2-83160, Ei2-60480, Io2-189000, Is2-189000,		2036	632'520
	4 Innen- und Aussensanierung	Fa-524160, Wv-250093,		2041	774'253

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

ſ		Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10
													13.1 9.3	9.2	12.4	10.5 11.	1 9.6	9.2	8.5 7.2
:	1 31.2	Innen- und Aussensanierung Altbau	Bauteile: Elektro Schwachstrom, Elektroleitungen, Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Sanitärapperate, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		1'420'000	2020	1'420'0						1	1		1		
	2 31.2	Innensanierung Hauptbau	Bauteile: Elektroleitungen, Elektro install, Sanitär Apperate, Fenster, Innenausbau Oberfläche, Innenausbau Substanz, Lüftung, übrige Technik	Elektro betrifft tw. auch den Altbau		3'390'000	2028	3'390'0						1	1		1		
3	3 31.2	Innensanierung Altbau	Bauteile: Wermeerzeugung, Sanitärapperate, Elektroinstallation, Innenausbau Oberfläche und Substanz			630'000	2036	630'000						1	1		1		
4	4 31.2	Innen- und Aussensanierung Hauptbau	Bauteile: Verputz, Wärmeverteilung			780'000	2041	780'000						1	1		1		

Z1: Gemeindeentwicklung; Z2: Wirtschaft-Arbeit; Z3: Behörden-Verwaltung; Z4: Bildung; Z5: Finanzen; Z6: Gesellschaft; Z7: Hochbau-Liegenschaften; Z8: Tiefbau-Werke; Z9: Sicherheit; Z10: Soziales



00806 Mehrzweckgebäude Werkhof

Gublenstrasse 32 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00806 Bezeichnung Mehrzweckgebäude Werkhof Gebäudeart Mehrzweckgebäude Baujahr 1888 7'998 Bauvolumen Versicherungswert 4'670'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 4'670'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 25'685 Gemittelter Zustand 3.10

Objektstrategie

verändern

Standor

2018 und 2033 i.O. (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ist richtig, Erweiterungsmöglichkeiten auf Nachbarobjekt 1384)

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen ca. 120 % Flächen für die Nutzungen Feuerwehr und Werkhof fehlen heute (ohne ehem. Militärunterkunft)

Raumprogramm ist nicht auf die Nutzungen Feuerwehr und Werkhof ausgelegt (ehem. Fabrik). Viele Nutzungen dezentral verteilt sollten zentralisiert werden können (ausgenommen Sternenberg)

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen: Bedarf wie 2018 höchsten gleich viel (als Wunsch-Bedarf 2018 formuliert). Ev. kommt Forstrevier (1

Büro, Werkzeugraum) noch dazu Raumprogramm Defiziete wie 2018



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1		Ro-93493.4, Fa-233500, We-38528, Wv-188283, El-140100, Ei-182130, Sl-197308, Sa-244008, Sd-52538, Fe-252180, Io-411544, Is-455325, Fd-196140, Lü-18213, üT-140100, Is2-61294,		2020	2'904'684
2	Fenster 2	Fe2-126090,		2030	126'090

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	O Sofortmassnahmen für Sicherstellung Betreib Werkhof und Feuerwehr (neue Vorschriften) und Zentralisierung	Sofortmassnahmen für Sicherstellung Betreib Werkhof und Feuerwehr (neue Vorschriften) und Zentralisierung		2019	600'000
	Neubau Werkhof an Standort Gublenstrasse 32.	Neubau Werkhof an Standort Gublenstrasse 32.	Das Projekt wird ein Provisorium benötigen. Projektrealisation im Anschluss Umbau Hallenbad. Kostenschätzung Fusst auf einem Kubikmeterpreis von 580 Sfr.	2030	8'000'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten			Zie	le			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3 4	5	6 7	8	9	10
													13.1 9.2	9.2 12	2.4 10.5	11.1 9.	.6 9.2	8.5	7.2
1	9.6	Sanierung Wärmeerzeugung	Bauteile; Wärmeerzugung	Die Ölheitzung ist am Ende ihrer Lebensdauer und muss ersetzt werden.		40'000	2020	40'000									1		
2		Sofortmassnahmen für Sicherstellung Betreib Werkhof und Feuerwehr (neue Vorschriften) und Zentralisierung	Raumoptimierung und Erweiterung	Betrifft Werkhof und Feuerwehr		600'000	2019	600'000						1			1		
3		Neubau Werkhof an Standort Gublenstrasse 32.	Kassernenbau soll abgerissen werden. Zufahrt zur Anlage für Feuerwehr und Werkhof getrennt ausführen. Um eine Zentralisierung der Aussenlager zu erreichen wird mehr Platz benötigt. Die zur Zeit genutzte Fläche sollte um min. 20% erhöht werden.	Rückbau: Altbau evtl. Aspesthaltig! Dies könnte zusätzliche Kosten verursachen. Das Projekt wird ein Provisorium benötigen. Projektrealisation im Anschluss Umbau Hallenbad. Grobkostenschätzung: 930Sfr./m3		8'000'000	2030	8,000,0						1			1	1	



00807 Abfallsammelstelle

> Gublenstrasse 32 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 00807 Bezeichnung Abfallsammelstelle Gebäudeart Unterstand Baujahr 1994 708 Bauvolumen m3 Versicherungswert 152'400 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 152'400 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 838 Gemittelter Zustand 1.11 Objektbedeutung

Objektstrategie

verändern

2018 und 2033 i.O. Wunsch für Sammelstelle in Saland heute vorhanden

Nutzerbedürfnisse 2018

Raumprogramm erhebliche Verkehrskonflikte heute zwischen Feuerwehr und Privaten, die anliefern. Muss ander gelöst werden.

Liegenschaftenkonzept **Gemeinde Bauma**

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Fa-31090, Ei-10973, At-30404,		2037	72'467

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

N	lr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	Erweiterung oder Neubau	Erweiterung oder Neubau	Projektrealisation im zusammenhang mit Neubau Werkhof/Feuerwehr.	2030	200'000

Definitve Massnahmen

N	r. P	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab		Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 13.1	9.2	3 4 9.2 12.4	Ziele 5 6 10.5 11.1	7 8 9.6 9.	9.2 8.5	10 7.2
	1 1	18.8	· ·	um einer Karton-/ und Papiersammelstelle sowie einer	Projektrealisation im zusammenhang mit Neubau Werkhof/Feuerwehr. Grobkostenschätzung: Annahme 367 Sfr./m3		300'000	2030	300'000							1		1		



00850 Dorfstrasse 40 Weberei

Dorfstrasse 40 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer Bezeichnung Dorfstrasse 40 Weberei Gebäudeart Gewerbebau Baujahr 1790 1'141 Bauvolumen m3 677'600 Versicherungswert SFr. Ersatzwert (geschätzt) 677'600 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 3'727 Gemittelter Zustand 2.06 Objektbedeutung

Objektstrategie

weiter so

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Finanzvermögen. aktuelle Nutzung: vermietet an Heimatwerk

Ja. Nähe zu Gemeindehaus. Möglichkeit für zusätzliche Parkplätze? Öffentlicher Zweck: Unterstützung Pflege altes Handwerk

Keine Rendite

F. Adelmeyer klärt Umteilung ins Finanzvermögen



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innensanierung	Ro-30356, Wv-29421, El-12197, Ei-12197, Sl-22022, Sa-22361, Fe-12197, Io-60984, Is-50820,		2023	252'555
	2 Innensanierung	We-11180, El2-24394,		2031	35'574

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

N	r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

ı	Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab		Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 2	3	4	Ziele 5 6	7 8	9	10
	1	22.7	ū		Sanierung betrifft jener Teil des Hauses welcher bisher nicht saniert wurde. Das DG ist ausgenommen		288'000	2026	288'000					1	5.2	12.4	10.5	1	.2 6.3	1.2



00892 Gasthaus Tanne

Dorfstrasse 16 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00892 Bezeichnung Gasthaus Tanne Gebäudeart Gewerbebau Baujahr 1790 5'314 Bauvolumen m3 6'810'000 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) 6'810'000 SFr. 37'455 SFr./Jahr Instandhaltung Gemittelter Zustand 1.96

Objektstrategie

zuwarten

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Vermietet als Hotel Restaurant. Saalnutzung durch Dritte. Nutzung Gemeindesaal durch Vereine

Strategische Bedeutung Nähe zur Alterssiedlung Bäretswilerstrasse 2. Idee: mögliche künftige Zusammenhänge mit Alterswohnungen (Alterskonzept 2019)

öffentliches Interesse: grosser Saal, genutzt durch vierschiedene Vereine

Keine Rendite



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	Fassade	Fa-354120,		2019	354'120
	Innen- und Aussensanierung	We-56183, Fd-40860, üT2-61290,		2022	158'333
	Innensanierung	Wv-253442, El-183870, Ei-286020, Sl-331988, Sa-374550, Fe-572040, Io-510750, Is-868275, Lü-212472, Li-166845, üT-40860,		2030	3'801'112

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
C	Fassadensanierung im Budget (Instandsetzungskonzept ganze Fassade 355'000)	Fassadensanierung im Budget (Instandsetzungskonzept ganze Fassade 355'000)	Annahme: Massnahme betrifft nur schadhafte Stellen des Verputzes.	2019	75'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu					Kosten		Zi	ele	
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2 3	4 5	6 7 8	9 10
													13.1 9.2 9.2	12.4 10.5	11.1 9.6 9.	2 8.5 7.2
1	9.6	Fassadensanierung im Budget (Instandsetzungskonzept ganze Fassade 355'000)	Bauteile: Fassade Verputz	Annahme: Massnahme betrifft nur schadhafte Stellen des Verputzes.		75'000	2019	75'000							1	
2	C	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Wärmeerzeugung, Flachdach, übrige Technik		0	158'000	2022	158'000								
3	C		Bauteile: Wärmeverteilung, Elektroinstallation, Elektroverteilung, Sanitärinstallation, Sanitärapperate, Fenster, Innenausbau, Lüftung, Lift, übrige Technik		0	380'000	2030	3'800'0								



00893 Wagenschopf

Müliweg 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer	00893	
Bezeichnung	Wagenschop	of
Gebäudeart	Lager	
Baujahr	1900	
Bauvolumen	210	m3
Versicherungswert	79'600	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	79'600	SFr.
Instandhaltung	438	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	1.67	
Objekthedeutung		

Objektstrategie

zuwarten

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Nutzung: Lager für Material Wasserleitungen von Tiefbau und Werke

Keine strategische Bedeutung

Verkauf im Falle einer Konzentration der Werkhofnutzungen



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innen- und Aussensanierung	Fa-15283, Ei-6686, Sd-11940, Fe-8597, Is-4179,		2036	46'685

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele				
							ng ab	Jahr 1	1	2	3	4	5 6	7	8	9 1	10				
													13.1	9.2	9.2	12.4	10.5 11.	1 9.6	9.2	8.5 7	1.2
	1 9.6	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Fassade, Elektroinstallation, Steildach, Fenster, Innenausbau Substanz			46'000	2036	46'000										1			



00902 Lager

Hörnlistrasse 9 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer	00902	
Bezeichnung	Lager	
Gebäudeart	Magazin	
Baujahr	1900	
Bauvolumen	1'119	m3
Versicherungswert	419'600	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	419'600	SFr.
Instandhaltung	2'308	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	2.66	
Objektbedeutung		

Objektstrategie

zuwarten

Nutzung: Materiallager Jahrmarkt (Maktkommission). 6 Garagen vermietet

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Baureserve im Zentrum

Keine Rendite

Im Falle einer Zentralisierung des Werkhofs Verwendung des Objekts Rahmen der Zentrumsentwicklung prüfen (z.B. Aerztehaus)

- enthalten im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte der Gemeinde Bauma - enthalten im Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung

- enthalten im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder ISOS



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

۱r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innen- und Aussensanierung	Ro-30664.5, Fa-75528, El-10070, Ei-8812, Sd-47205, Fe-75528,		2025	247'808
2	Innensanierung	lo-13375, Is-11014,		2034	24'389

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2	3	4 5	6	7 8	8 9	10
							_						13.1	9.2	9.2	12.4 1	.0.5 11.1	9.6	9.2 8.5	5 7.2
:	9.6		Bauteile: Rohbau, Fassade, Innenausbau, Elektroleitungen, Elektro Installation, Steildach, Fenster	Das Gebäude ist Denkmalgeschützt. Dies kann Mehrkosten verursachen.		273'000	2027	273'000										1		



00979 Feuerwehrgerätelokal

Felmistrasse 31 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 00979 Bezeichnung Feuerwehrgerätelokal Gebäudeart Magazin Baujahr 1898 Bauvolumen 76 m3 51'300 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. 51'300 SFr./Jahr Instandhaltung 282 Gemittelter Zustand 3.16

Objektstrategie

verkaufen

Nutzung: vermietet an Bauer (Nachbar) als Garage

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Keine. (Landwirtschaftszone)

Rendite Keine

Verkauf an Mieter prüfen



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Gesamtsanierung	Ro-11491, Fa-9234, Ei-1231, Sd-6541, Fe-11081, Io-1539, Is-1539,		2020	42'656



00988 Schopf

> Laubberg 18 8493 Saland

Gebäudedaten

Gebäudenummer	00988	
Bezeichnung	Schopf	
Gebäudeart	Schopf	
Baujahr	1899	
Bauvolumen	657	m3
Versicherungswert	89'900	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	89'900	SFr.
Instandhaltung	494	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	3.82	
Objektbedeutung		

Objektstrategie

verändern

Nutzung: vermietet an Bauer aus Nachbarschaft (Geräteschuppen)

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Parzelle ist in der Kernzone. Als Optionen bei allfälligen Landabtauschbedürfnissen halten

Keine Rendite

Zustand sehr schlecht, statt Instandsetzung Schopf abbrechen.

Sofortmassnahme: Sicherheit prüfen.



Liegenschaftenkonzept **Gemeinde Bauma**

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Gesamtsanierung	Ro-18124, Fa-14384, Sd-20677, Fe-18340, Is-7192,		2018	78'717

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

1	I r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	Abbruch Schopf	Abbruch Schopf		2019	30'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele				
							ng ab	Jahr 1	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10				
													13.1	9.2	9.2	12.4	10.5 11.	.1 9.6	9.2	8.5	7.2
-	9.6	Abbruch Schopf		Der Schopf ist in sehr schlechtem Zustand und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.		30'000	2019	30'000										1			



01077 Holzbau Haselhalde

Haselhalden 29 8493 Saland

Gebäudedaten

Gebäudenummer 01077 Bezeichnung Holzbau Haselhalde Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1998 Bauvolumen 2'124 Versicherungswert 1'320'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 1'320'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 7'260 Gemittelter Zustand 1.32 Objektbedeutung

Objektstrategie



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
-	Steildach	Sd-79200,		2022	79'200
2	Innen- und Aussensanierung	Fa-71280, El-31680, Ei-63360, Sl-51480, Sa-72600, Fe-126720, Io-158400, Is-118800, Es-7260,		2033	701'580

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

N		Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nr	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10
													13.1	9.2 9.2	12.4	10.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
	1 31.2	Steildach	Bauteile: Steildach	Das Dach ist schadhaft.		79'000	2022	79'000							1 1		1		
	2 31.2	_	Bauteile: Fassade, Elektro Installation, Elektro Leitungen, Elektro Schwachstrom, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenser, Innenausbau,	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		701'000	2033	701'000							1 1		1		



01090 A Schulhausanlage Trakt C

Heinrich Gujer-Strasse 35 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01090 A Bezeichnung Schulhausanlage Trakt C Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1963 6'000 m3 Bauvolumen Versicherungswert 4'026'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 4'026'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 22'143 Gemittelter Zustand 2.31

Objektstrategie

weiter so

Standort: 2018 und 2033 i.O.

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen i.O.

Raumprogramm io. Modernisierung Naturkundezimmer nötig

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen i.O.

Raumprogramm i.O. Parkierungsanlagen (Töffli, Velo) verbessern. Einrichtung Raum "Schülerclub" für

enthalt über Mitt



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1	Ro-162328.4, Fa-209352, Wv-149832, El-96624, Ei-96624, Sl-209352, Sa-177144, Fd-193248, Fe-386496, Es-22143, Io2-181170, Is2-150975,		2022	2'035'288
	2 Innensanierung	lo-362340, ls-483120, Fe2-265716, Sl2-91592, Sa2-22143, El2-36234, Ei2-48312,		2031	1'309'457
	3 Innensanierung	Ei3-60390, Li-28182, lo3-120780, ls3-113231,		2041	322'583

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

N	r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1	Modernisierung Naturkundezimmer	Modernisierung Naturkundezimmer	Wird bei Innen- und Aussensanierung integriert	2022	300'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10
													13.1 9.2	9.2	12.4	10.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
	1 31.2	Innen- und Aussensanierung inkl. Modernisierung Naturkundezimmer	Bauteile: Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Elektroinstallation und Leitungen, Elektro Schwachstrom, Sanitär Leitungen und Apperate, Flachdach, Fenster, Innenausabau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		2'285'000	2022	2'285'0						1	1		1		
	2 31.2	Innensanierung	Bauteile: Innenausbau, Fenster, Sanitär Leitungen und Apperate, Elektrointallation und Leitungen	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		1'310'000	2031	1'310'0						1	1		1		
	3 31.2	Innensanierung	Bauteile: Elektroinstallation, Liftanlage, Innenausbau			322'000	2041	322'000						1	1		1		



01090

Schulhausanlage Trakt A + B

46'332

1.59

SFr./Jahr

Heinrich Gujer-Strasse 35 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 01090
Bezeichnung Schulhausanlage Trakt A + B
Gebäudeart Schulhaus
Baujahr 1909

 Bauvolumen
 12'567
 m3

 Versicherungswert
 8'424'000
 SFr.

 Ersatzwert (geschätzt)
 8'424'000
 SFr.

Instandhaltung Gemittelter Zustand

Objektbedeutung

Objektstrategie

weiter so

Standort:

2018 und 2033 i.O.

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen genügend (9 Klassen max. 8 Klassen vorhanden)

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen genügend. Bei grossem zusätzlichen Raumbedarf Reserveflächen (4 Klassen) vorhanden

Raumprogramm i.O. Parkierungsanlagen (Töffli, Velo) verbessern

Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Aussensanierung	Fa-438048, Sd-252720,		2019	690'768
2		Ro2-141523, Fe2-101088, Wv2-209006, SI2-219024, Sa2-208494, Sa3-69498, EI2-50544, Ei2-101088, Es-46332, Io2-379080, Is2-268515,		2023	1'794'192
3	Wärmeerzeugung	We-92664,		2031	92'664
4	Innen- und Aussensanierung	Wv-313509, Ei-202176, Fe-808704, Io-758160, Is-1010880, Fd-404352,		2038	3'497'781

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10
													13.1	9.2	9.2 12	2.4 10.	.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
1	31.2	Innensanierung	Rohbau: Rohbau, Fenster, Wärmeverteilung, Sanitärleitungen und Apperate, Elektroinstallation, Elektroleitungen,Innenausbau	Betrifft Trakt A und B Im Trakt A wurden die Tech.Räume sowie nicht saniert. Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		1'794'000	2023	1'794'0							1	1		1		
2	31.2	Wärmeerzeugung	Bauteile: Wärmeerzeugung			93'000	2031	93'000							1	1		1		
3	31.2	•	Bauteile: Wärmeverteilung, Elektroinstallation, Fenster, Innenausbau, Flachdach	Betrifft Trakt A und B Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		3'500'000	2038	3'500'0							1	1		1		



01115 Schützenhaus Dillhaus

Dillhaus 15 8493 Saland

Gebäudedaten

Gemittelter Zustand

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01115 Bezeichnung Schützenhaus Dillhaus Gebäudeart Schützenhaus Baujahr 1914 Bauvolumen 274 m3 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. SFr./Jahr Instandhaltung

0.00

Objektstrategie

verkaufen

Standort: 2018 Das Objekt wird nicht mehr benötigt und soll verkauft werden.

Das Objekt wird zur Zeit durch dritte verwendet.





01119 Feuerwehrgerätelokal

Auwisstrasse 10 8493 Saland

Gebäudedaten

Gebäudenummer	01119	
Bezeichnung	Feuerwehrg	erätelokal
Gebäudeart	Magazin	
Baujahr	1953	
Bauvolumen	115	m3
Versicherungswert	42'000	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	42'000	SFr.
Instandhaltung	231	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	1.90	
Objekthedeutung		

Objektstrategie

zuwarten
Nutzung: vermietet als Oltimergarage an Feuerwehrverein
Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Keine.
Keine Rendite



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Ro-8938, Fa-8064, Ei-4032, Sd-5670, Io-2205,		2034	28'909

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Ziele								
							ng ab	Jahr 1	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10				
													13.1	9.2	9.2	12.4	10.5 11.	.1 9.6	9.2	8.5	7.2
	1 9.6	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Rohbau, Fassade, Elektroinstallation, Steildach, Innenausbau			29'000	2034	29'000										1			



01126 Alterssiedlung

Bäretswilerstrasse 2 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 01126 Alterssiedlung Bezeichnung Gebäudeart MFH einfach Baujahr 1986 5'397 m3 Bauvolumen Versicherungswert 3'958'500 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 4'067'359 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 22'371 Gemittelter Zustand 1.98 Objektbedeutung

Objektstrategie

zuwarten

2018 und 2033 i.O.

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen i.O.

Standort:

Raumprogramm i.O. (heute Einzimmerwohnungen)

Nutzerbedürfnisse 2033

Es kann sein, dass zukünftig die 1-ZiWHG zu klein sind. Umbau auf 2-ZiWHG prüfen in zusammenhang mit

Sanierung.

Raumprogramm Bedarf für das "richtige" Raumprogramm klären in Verbindung mit Alterkonzept 2019



Gemeinde Bauma

Liegenschaftenkonzept



Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Fa-180112, We-32658, El-142506, Ei-142506, Sa-163288, Fe-308762, Io-267199, Is-564086, Lü-15438, Li-96984, üT-11875, SI-180112,		2026	2'105'526
	2 Wärmeverteilung	Wv-184151,		2036	184'151

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

r	lr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
		keine grösseren	keine grösseren		0	

Definitve Massnahmen

Nr	r. Pr	o Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Ziele						
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3 4	5	6 7	8	9	10
													13.1 9.2	9.2 12	.4 10.5	11.1 9.6	6 9.2	8.5	7.2
	1 33	.8 Innen- und Aussensanierung je nach Entscheid 2019 anpassen	Bauteile: Fassade, Elektroinstallation und Leitungen, Lift, Fenster, übrige Technik	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		2'100'000	2026	2'100'0					1			1	1		
	2 9	.6 Wärmeverteilung	Bauteile: Wärmeverteilung			185'000	2036	185'000									1		



01180 A Anbauten Alte Landi

Heinrich Gujer-Strasse 31 8494 Bauma

Ge	hä	пd	ed	ate	'n
ОE	νa	uu	cu	aıc	711

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01180 A Bezeichnung Anbauten Alte Landi Gebäudeart Gewerbebau Baujahr 1973 Bauvolumen 3'230 1'778'162 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. 1'778'163 SFr./Jahr 9'780 Instandhaltung Gemittelter Zustand 2.52

Objektstrategie

	,		
	zuwarten		
Wie 1180			



Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	Innen- und Aussensanierung	Fa-115580, Wv-19560, El-42676, Ei-64014, Sl-28895, Sa-34230, Fd-170704, Fe-128028, lo-66681, Is-200043, Li-87130, üT-10669,		2019	968'210
	Übrige Technik	üT-16003,		2035	16'003

Definitve Massnahmen

N	r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				1	Ziele	1			
								ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2	3	4 5	6	7	8	9 10	
														13.1	9.2	9.2	12.4 1	10.5	.1 9.6	9.2	8.5 7.2	
	1		Wärmeerzeugung (El.Heizungen)	Bauteile: El. Heizung(20'000), Flachdach (140'000), Vordach (30'000)	El.Heizung ist wichtig für Frostsicherheit. Flachdach: Kiesdach undicht, Zementfaserdach schadhaft (Folgeschäden möglich)		190'000	2019	190'000										1			
					Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.																	

Z1: Gemeindeentwicklung; Z2: Wirtschaft-Arbeit; Z3: Behörden-Verwaltung; Z4: Bildung; Z5: Finanzen; Z6: Gesellschaft; Z7: Hochbau-Liegenschaften; Z8: Tiefbau-Werke; Z9: Sicherheit; Z10: Soziales



Gemeinde **BAUMA**

01180 Alte Landi

> Heinrich Gujer-Strasse 31 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 01180 Bezeichnung Alte Landi

Gebäudeart Wohnhaus mit Büro und Werkstatt

3.03

Baujahr 1928 Bauvolumen 3'966

2'351'838 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) 2'351'837 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 12'935

Gemittelter Zustand

Objektbedeutung

Objektstrategie

zuwarten

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung

Nutzung 2018: günstiger Wohnraum, Sozialwohnungen, Jugendraum, Lager, Büros Forstrevier, Schlachtlokal für Jäger, Tierkadaversammelstelle.

Das Gebäude ist in keinem kommunalem oder kantonalem Schutzinventar enthalten.

Ja. Zentrale Lage, vielseitige Nutzungen möglich. Doppelnutzungen denkbar Gemeinde mit Privaten zur Aufwertung von Bauma

Keine Rendite.



Liegenschaftenkonzept **Gemeinde Bauma**

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

ſ	lr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1	Innen- und Aussensanierung	Ro-104045.4, Fa-152870, We-25870, Wv-102114, SI-91722, Sd-105832, Fe2-70555, Sa3-51741, El2-63499, Ei2-56444, üT-7056, Io2-220485, Is2-149930,		2022	1'202'163
	2	Innensanierung	El-14111, Ei-28222, Sa-25870, Io-44097, Is-26458,		2032	138'758
	3	Fenster	Fe-141110,		2035	141'110

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

N	r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten		Ziele						
							ng ab	Jahr 1	1	2	3	4 5	6	7 8	9	10				
							_						13.1	9.2	9.2	12.4 1	0.5 11.1	9.6 9.2	2 8.5	7.2
1	9.6	Wärmeerzeugung	Bauteil: Wärmeerzeugung			26'000	2020	26'000										1		



01384 Wohnhaus mit Büro

Wolfsbersgtrasse 31 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01384 Bezeichnung Wohnhaus mit Büro Gebäudeart Wohnhaus mit Büro Baujahr 1967 1'691 Bauvolumen Versicherungswert 1'160'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 1'160'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 6'380 Gemittelter Zustand 2.80

Objektstrategie

zuwarten

Nutzung: Wohnungen für Sozialhilfebezüger. Öffentliches Interesse: günstiger Wohnraum

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung Option für mögliche Erweiterung Werkhof

Keine Rendite



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	_	Ro-26633.6, Fa-45240, We-19140, Wv-43171, El-27840, Ei-41760, Sl-37700, Sa-44660, Fe-111360, Io-130500, Is-113100,		2020	641'105
	2 Steildach	Sd-34800,		2030	34'800

Definitve Massnahmen

N	. Pr	rio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele	Ziele			
										Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4	5 6	7 8	9	10	
														13.1 9.2	9.2	12.4	10.5 11.1	9.6 9.	2 8.5	7.2	
		9.6	Wärmeerzeugung				20'000	2018	20'000									1			



01416 Personalhaus Altersheim Linde

Böndlerstrasse 11 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer Bezeichnung Personalhaus Altersheim Linde Gebäudeart MFH einfach Baujahr 1970 997 Bauvolumen m3 Versicherungswert 710'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 710'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 3'905 Gemittelter Zustand 2.70 Objektbedeutung

Objektstrategie

verändern

Heute vermietet an Dritte. Keine Nutzung (mehr) für Verwaltungs-/Heimfunktionen. Finanzvermögen?

Standor

2018 und 2033 io (Landwirtschaftszone, künftig: Zone für öffentliche Bauten)

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen io

Raumprogramm io

Nutzerbedürfnisse 2033

Grundsatzfrage: macht die Gemeinde etwas für das Wohnen im Alter oder als Nutzung für billigen Wohnraum? GR beauftragt die Heimkommission mit der Entwicklung einer Idee für die künftige Verwendung des Gebäudes.



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

ı	r IMacchanmo	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Fa-27690, Wv-30827, El-17040, Ei-17040, Sl-27690, Sa-23430, Fe-76680, Io-66562, Is-82538,		2019	369'497
	2 Steildach	Sd-31950,		2034	31'950

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	Sofortmassnahmen (Fenster, Strom)	Sofortmassnahmen (Fenster, Strom)		2019	50'000



01448 Friedhofsgebäude

Friedhosfstrasse 9 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer Bezeichnung Friedhofsgebäude Gebäudeart Mehrzweckgebäude Baujahr 1971 933 m3 Bauvolumen Versicherungswert 760'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 760'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 4'180 Gemittelter Zustand 2.28

Objektstrategie

Standort:
2018und 2033 io

Nutzerbedürfnisse 2018
Flächen io
Raumprogramm io

Nutzerbedürfnisse 2033
Flächen io
Raumprogramm io





Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innen- und Aussensanierung	Fa-34580, Wv-12540, El-13680, Ei-18240, Sl-34580, Sa-29260, Io-68400, Is-79800, Fd-18240, At-23940, Lü-2964, üT-13680,		2023	349'904
2	Innen- und Aussensanierung	Sd-31350, Fe-27360, Ei2-13680,		2035	72'390

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

ľ	r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10
													13.1	9.2	9.2 1	2.4 10.	.5 11.1	9.6 9.2	8.5	7.2
1	33.8	_	9.	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		350'000	2023	350'000					1				1	1		
2	33.8	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Steildach, Fenster, Elektro Installation			72'000	2035	72'000					1				1	1		



01458 A Spezialtrakt Singen Turnen

Altlandenbergstrasse 6 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gemittelter Zustand

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01458 A Bezeichnung Spezialtrakt Singen Turnen Gebäudeart Mehrzweckhalle Altlandenberg Baujahr 1974 Bauvolumen 11'758 8'288'715 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) 8'288'714 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 45'588

2.01

Objektstrategie

weiter so

Standort:

2018 und 2033 io

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen io. 2 Wohungen: 1 Wohnung als Spielgruppe Musikunterricht genutzt. 1 Wohnung vermietet

Raumprogramm io

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen io

Raumprogramm io. Garage und Standort für Schulbus noch offen. Idee: 2 Wohnungen für zusätzliche

Raumbedürfnisse (Tagesstruktur, Schulräume) umnutzen



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	We-113970, Fd2-74598,		2019	188'568
	2 Innensanierung	Wv-308474, El-149197, Ei-198929, Sl-377136, Sa-227940, Fe-696252, Io-808150, Is-901398, Es-45588, Lü-129304, üT-74598, Sa2-182351, El2-74598,		2027	4'173'915
	3 Flachdach	Fd-397859,		2042	397'859

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

N	Ir. Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab			Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 2	3 /	Ziele	7	s a	10
							iig au	Jaili I	Jaili I	Jaili 1	Jaili I	1	13.1 9.2	9.2 12.4	10.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
	1 35.	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Wärmeerzeugung, Flachdach			800'000	2019	189'000					1	1		1		
	2 35.	Innensanierung	Bauteile: Wärmeverteilung, Elektroinstallation und Leitungen, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenster, Innenausbau, Schwachstrom, Lüftung, übrige Technik,			4'174'000	2027	4'174'0					1	1		1		
	3 35.	Flachdach	Bauteile: Flachdach			398'000	2042	398'000					1	1		1		



01458 Hallenbad / Bistro

Altlandenbergstrasse 8 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01458 Bezeichnung Hallenbad / Bistro Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1973 Bauvolumen 10'269 m3 8'882'685 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. 8'882'684 SFr./Jahr Instandhaltung 48'855 Gemittelter Zustand 2.36

Objektstrategie

nicht definiert

Standort: 2018 2033

Flächen Raumprogramm

Nutzerbedürfnisse 2033 Flächen

Nutzerbedürfnisse 2018

Raumprogramm



Gemeinde Bauma



Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innensanierung	Wv-440773, Ei-426368, Si-781677, Io-399721, Is-732821, üT-1492291,		2021	4'273'651
2	Fenster	Fe-639553,		2030	639'553
3	Flachdach	Fd-426368,		2042	426'368

01460 Schulhaus Altlandenberg

Altlandenbergstrasse 4 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer Bezeichnung Schulhaus Altlandenberg Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1973 10'751 Bauvolumen m3 Versicherungswert 6'815'700 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 6'815'699 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 37'486 Gemittelter Zustand 2.20 Objektbedeutung

Objektstrategie

verändern

Standort: 2018 und 2033 io.

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen genügen (10 Klassen maximal, aktuell 6 Klassen)

Raumprogramm Optimierungen nötig (Gruppenräume, Spezialräume fehlen; heute in Klassenzimmern untergebracht). Im UG altes Militärspital ungenutzt: Nutzungen?

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen genügen

Raumprogramm Anpassungen an aktuelle Schulformen erforderlich (ev. integrative Sonderschulen)



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innensanierung	Wv-253655, Sl-265812, Sa-337377, Io-766766, Is-715648, El2-143130, Ei2-102235, Es-74973,		2024	2'659'596
	2 Fenster	Fe-572519,		2028	572'519
	3 Innen- und Aussensanierung	El-20447, Ei-143130, Fd-368047, Li-47709,		2040	579'333

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0 Raumprogramm Optimieren	Raumprogramm Optimieren	Die Kostenschätzung ist eine Grobkostenschätzung. Auszuführende Arbeiten sind: Planung, Unterteilen	2024	100'000
			der Räume, Beleuchtung, Türen, Anpassen Garadaroben, EL-Leitungen und Installationen, Schallschutz		
			(Psychomotorik), Montageplaten o.ä. für Psychomotorik, Heizung, Sanitär, Verputz etc.		

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10
													13.1 9.2	9.2	12.4 10.5	5 11.1	9.6	9.2	3.5 7.2
2	31.2	Innensanierung 2'660'000	Bauteile: Wärmeverteilung, Sanitär Leitungen und Apperate, Innenausbau, Elektro Leitungen und Installation, Schwachstrom	Anpassung Raumprogramm mit 500'000 angenommen		3'260'000	2024	3'260'0						1	1		1		
				Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.															
3	31.2	Fenster	Bauteile: Fenster			573'000	2028	573'000						1	1		1		
4	31.2	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Elektro Leitungen und Installation, Flachdach, Lift			580'000	2040	580'000						1	1		1		
1		weiterung für 1-2 Kindergartenklasse (Kosten Varianten: 0.5 bis 1.5 Mio). Lösung noch offen	Sofortmassnahme zur Unterbringung von 1-2 Kindergartenklassen	Prov. Container o.ä.	0	500'000	2018	500'000						1			1		



01461 Kindergarten und Büros Altlandenberg

Altlandenbergstrasse 2 8494 Bauma

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer Bezeichnung Kindergarten und Büros Altlandenberg Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1974 1'355 Bauvolumen m3 Versicherungswert 1'109'500 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 1'109'499 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 6'102 Gemittelter Zustand 2.36

Objektstrategie

erweitern

2018 und 2033 io

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen: Kindergarten zu klein. Büro io

Raumprogramm: Räume für 1 Kindergarten fehlen ab SJ 2019/20 (ehem. Wohnung heute als Büros genutzt)

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen io

Standort:

Raumprogramm für 2 Kindergartenklassen erweitern. Option Kindergarten verlegen. Lösung noch offen.



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	1 Innen- und Aussensanierung Wv-55055, El-19970, Sl-43270, Sa-48818, Fe-119826, Io-124819, Is-91534, Fa2-26628, Ei2-26628,			2022	556'548
2	Elektro Installation	Ei-19970,		2036	19'970
3	Flachdach	Fd-79884,		2042	79'884

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten	
0	Erweiterung für 1-2 Kindergartenklasse (Kosten Varianten: 0.5 bis 1.5 Mio). Lösung noch offen	Erweiterung für 1-2 Kindergartenklasse (Kosten Varianten: 0.5 bis 1.5 Mio). Lösung noch offen		2018	500'00)0

Definitve Massnahmen

Nr.		Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	sten Ziele							
								ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	
														13.1	9.2 9.	2 12.4	10.5 11.	1 9.6	9.2 8	.5 7.2	
	2	31.2		Bauteile: Wärmeverteilung, Elektro Leitungen und Installation, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenster, Innenausbau	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.		555'700	2022	557'000							1 1		1			
	3	9.6	Elektro Installation	Bauteile: Elektroinstallation	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.		20'000	2036	20'000									1			
	4	9.6	Flachdach	Bauteile: Flachdach	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.		80'000	2042	80'000									1			



01462 Garagengebäude

Altlandenbergstrasse 2 8494 Bauma

Gebäudedaten

Gebäudenummer 01462 Bezeichnung Garagengebäude Gebäudeart Garage Baujahr 1974 Bauvolumen 166 m3 90'000 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) SFr. 90'000 SFr./Jahr Instandhaltung 495 Gemittelter Zustand 2.54 Objektbedeutung

Objektstrategie

W	veiter so	
Standort: 2018 und 2033 io		
Nutzerbedürfnisse : Flächen io Raumprogramm io		
Nutzerbedürfnisse z Flächen io Raumprogramm io		



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Inne- und Aussensanierung	Ei-5400, Sl-2340, Fd-23760, Fe-20520, Io-4050,		2021	56'070

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele				
							ng ab	Jahr 1	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10				
													13.1	9.2	9.2	12.4	10.5 11.	.1 9.6	9.2	8.5	7.2
	1 9.6		Bauteile: Elektroinstallation, Sanitär Leitungen, Flachdach, Fenster, Innenausbau			56'000	2021	56'000										1			



01600 Pavillion Haselhalden

Haselhalden 25 8493 Saland

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 01600 Bezeichnung Pavillion Haselhalden Gebäudeart Kindergarten Baujahr 1980 Bauvolumen 763 m3 Versicherungswert 375'800 SFr. Ersatzwert (geschätzt) SFr. 375'800 SFr./Jahr Instandhaltung 2'067 Gemittelter Zustand 1.84

Objektstrategie

Standort:
2018und 2033 io. 2 Kindergartenklassen

Nutzerbedürfnisse 2018
Flächen io
Raumprogramm io

Nutzerbedürfnisse 2033
Flächen io
Raumprogramm io



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
-	Flachdach	Fd-4510,		2021	4'510
2	Innensanierung	Wv-18648, El-9019, Ei-22548, Sl-9771, Sa-20669, Es-2067, Io2-31004, Is2-28185,		2027	141'911
3	Fassade	Fa-30064,		2034	30'064

Definitve Massnahmen

Nr.	r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele				
								ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2 3	4	5 6	7	8	9 10	
														13.1	9.2 9.	2 12.4	10.5 1	1.1 9.6	9.2	8.5 7.2	
	1	31.2	Flachdach (Vordach)	Bauteile: Flachdach			4'500	2021	4'500							1 1		1			
	2	31.2	Innensanierung		Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		142'000	2027	142'000							1 1		1			
	3	18.8	Fassade		Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		30'000	2034	30'000							1		1			



03088 A Mehrzweckgebäude

Dorfstrasse 2 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer 03088 A Bezeichnung Mehrzweckgebäude Gebäudeart Mehrzweckgebäude Baujahr 1960 905 Bauvolumen m3 Versicherungswert 732'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 732'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 4'026 Gemittelter Zustand 2.56 Objektbedeutung

Objektstrategie

verändern

Standort:

2018 io für Feuerwehr

2033 Feuerwehr ev. in Bauma zentralisieren. Tierkadaversammelstelle sollte aus hygienischen Gründen verlegt werden nach Bauma. Öffentliches WC muss bleiben. Gefrieranlage in Zukunft fraglich.

Nutzerbedürfnisse 2018 Fläche io für Feuerwehr. Nutzerbedürfnisse 2033 Flächen io Raumprogramm io



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innen- und Aussensanierung	Ro-15986.9, Fa-36600, We-12078, El-17568, Ei-26352, Fe2-26352, We2-9081, Is2-30195, Io2-49410,		2022	223'623
2	! Innen- und Aussensanierung	SI-33306, Sa-32208, Sd-38430, Fe-35136, Io-24705, Is-27450, Lü-2855, üT-21960,		2031	216'050

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

٧r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten	
0	Tiefkadaverstelle schliessen	Tiefkadaverstelle schliessen		2022		10'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10
													13.1 9.2	9.2	12.4	10.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
	9.6	1	Bauteile: Rohbau, Fassade, Wetterschutz, Elektro Leitungen und Installation, Fenster, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung. Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Werkhof und Feuerwehr gefunden wird.		244'000	2022	244'000									1		
	9.6	_	Bauteile: Sanitär Leitungen und Apperate, Steildach, Fenster, Innenausbau, Lüftung, übrige Technik			216'000	2031	216'000									1		



03088 Wohnhaus

Dorfstrasse 2 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer 03088 Bezeichnung Wohnhaus Gebäudeart Wohnhaus Baujahr 1830 350 m3 Bauvolumen Versicherungswert 283'000 SFr. Ersatzwert (geschätzt) 283'000 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 1'557 Gemittelter Zustand 2.82 Objektbedeutung

Objektstrategie

zuwarten

Nutzung: Wohnung für Sozialhilfeempfänger. Als Verwaltungsvermögen geführt.

Strategische Bedeutung bei der Gemeindeentwicklung

Kernzone. Teil von drei Gemeindeobjekten. Gesamtrahmen mit künftiger Nutzung Nachbargebäude (Feuerwehr, Kühlräume) prüfen

Keine Rendite





Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Ro-31696, We-4670, El-6792, Ei-6792, Sl-7358, Io-42450, Is-16980, Fa2-3679, Fe2-5094, Sa2-7783,		2020	133'294
	2 Fenster	Fe-18678,		2038	18'678

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 2 13.1 9.2	3 9.2	4 12.4	Ziele 5 6 10.5 11.1	7 8 9.6 9.2	9 10 8.5 7.2
	9.6	Wärmeerzeugung	Holzheizung	Holzheizung ist wichtig für Frostsicherheit.		4'600	2019	4'600								1	
:	2 0		Bauteile: Rohbau, Elektro Installation und Leitungene, Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster,		0	133'300	2020	133'300									



03093 Abfallsammelstelle und Werkhof

Dorfstrasse 8 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer	03093	
Bezeichnung	Abfallsammelste	elle und Werkhof
Gebäudeart	Scheune	
Baujahr	1912	
Bauvolumen	768	m3
Versicherungswert	284'300	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	284'300	SFr.
Instandhaltung	1'564	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	1.90	
Objektbedeutung		

Objektstrategie

zuwarten

Standort:

2018und 2033 io für Sammelstelle.

2018 und 2033 nicht io, weil 3 Nutzungen (Werkhof, Salz- und Splitlager, Fz Garagen im Pumpfwerk Zelg) auf 1 Standort konzentriert werden sollten. Ausfahrt Werkhof kritisch

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen io

Nutzerbedürfnisse 2033 Flächen Sammelstelle io.

Raumprogramm Sammelstelle io. Wunsch alle 3 Nutzungen an einem Standort in Sternenberg

Neue Lösung für die verschiedenen Funktionen in Sternenberg suchen



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innensanierung	Fe-13646, Io-17058,		2019	30'704
2	Innen- und Aussensanierung	Fa-34116, Ei-17058, Sd-25587, Is-21322, Fe2-20470,		2035	118'553

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

1	۱r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele			
								ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2	3 4	5	6 7	8	9	10
								_						13.1	9.2	9.2 12.4	4 10.5	11.1 9.6	6 9.2	2 8.5	7.2
	1	9.6	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Fenster, Innenausbau, Fasade, Elektroinstallation,	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für den		148'000	2033	148'000										1		
				Steildach, Tore	Werkhof gefunden wird																



03156 Scheibenstand

Felseneggstrasse15 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer	03156	
Bezeichnung	Scheibenstar	nd
Gebäudeart	Schützenhau	IS
Baujahr	1925	
Bauvolumen	181	m3
Versicherungswert	102'500	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	102'500	SFr.
Instandhaltung	564	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	2.95	
Objektbedeutung		

Objektstrategie

weiter so	
Standort 2018 und 2033 io	
Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen io Raumprogramm io (Anlage saniert ca. 2012)	
Nutzerbedürfnisse 2033 Flächen und Raumprogramm io	
F. Adelmeyer klärt, ob das Objekt ins Verwaltung	gsvermögen gehört.



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Innen- und Aussensanierung	Ro-45920, Fd-9840, Fe-3229,		2022	58'989
2	Innenausbau Substanz	Is-3844,		2031	3'844
3	Elektroinstallation	Ei-4920,		2040	4'920

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
0	keine	keine		0	

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab			Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 13.1	9.2	3 4 9.2	4 5	Ziele 5 6 10.5 11.1	7 8 9.6 9.2	9 8.5	10 7.2
-	9.6	_	Bauteile: Rohbau, Flachdach, Fenster, Innenausbau Substanz, Elektroinstallation			67'700	2022	67'700									1		



03159 Schützenhaus

Dorfstrasse 18 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer 03159 Bezeichnung Schützenhaus Gebäudeart Schützenhaus Baujahr 1925 341 m3 Bauvolumen Versicherungswert 307'600 SFr. Ersatzwert (geschätzt) SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 1'387 Gemittelter Zustand 1.67 Objektbedeutung

Objektstrategie

weiter so

Standort 2018 und 2033 io

Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen io (6 Scheiben), wird für die aufrechterhaltung des Schiessbetriebes benötigt.

Raumprogramm io

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen io. (6 Scheiben) auch io mit zusätzlichen Schützen Schiessverein Lipperschwändi

Raumprogramm io

F. Adelmeyer klärt, ob das Objekt ins Verwaltungsvermögen gehört.



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
1	Fassade	Fa-18456,		2025	18'456
2	Innen- und Aussensanierung	Ei-11074, Sd-14996, Fe-16610, Io-27684, Is-29991,		2034	100'355

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

r	r	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0	Ersatz elektronische Trefferzeiganlage (von 2012)	Ersatz elektronische Trefferzeiganlage (von 2012)		2025	50'0

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele				
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	
													13.1 9	.2 9.	.2 12.4	10.5 11.1	9.6	9.2 8.5	5 7.2	
	1 9.6	Fassade 18'500 Ersatz elektronische Trefferzeiganlage (von 2012) 50'000	Bauteile: Fassade, Trefferanzeige			68'500	2022	68'500									1			
	2 9.6	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Elektroinstallation, Steildach, Fenster, Innenausbau			100'000	2034	100'000			,						1			



03255 Garagengebäude

Schulhausstrasse 2 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer	03255	
Bezeichnung	Garagengeb	äude
Gebäudeart	Garage	
Baujahr	1961	
Bauvolumen	126	m3
Versicherungswert	68'300	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	68'301	SFr.
Instandhaltung	376	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand	2.91	
Objektbedeutung		

Objektstrategie

Raumprogramm io

weiter so

Wie 3256 Schulhaus Sternenberg

Standort:
2018 und 2033 io

Nutzerbedürfnisse 2018
Flächen io
Raumprogramm: io

Nutzerbedürfnisse 2033
Flächen io



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nı	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Ro-8606, Fa-2049, Ei-3689, Sl-3996, Fd-18031, At-12909, Io-1537,		2019	50'817

Definitve Massnahmen

N	r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung		Umsetzu ng ab		Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	Kosten Jahr 1	1 13.1	9.2	3 4 9.2 12.4	Ziele 5 6 10.5 11.1	7 8 9.6 9.	9 .2 8.5	10 7.2
	1	9.6	_	Bauteile: Rohbau, Fassade, Elektro Installation, Saniträr Leitungen, Flachdach, Aussentüren Tore, Innenausbau Oberflächen			51'000	2019	51'000									1		



03256 A Schulhaus

Schulhausstrasse 3 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer 03256 A Bezeichnung Schulhaus Gebäudeart Wohnhaus Baujahr 1961 Bauvolumen 1'650 m3 SFr. Versicherungswert 1'237'500 Ersatzwert (geschätzt) SFr. 1'237'499 SFr./Jahr Instandhaltung 6'806 Gemittelter Zustand 2.51 Objektbedeutung

Objektstrategie

weit	er so		
Wie 3256			
Standort: 2018 2033			
Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen Raumprogramm	3		



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
		Ro-52668, Wv-53730, Sa-27225, Fd-25987, Fe3-29700, Sl2-36197, Sa2-27225, El2-14850, Ei2-33413, Io2-83531, Is2-18562, Is3-83531,		2021	486'619
	2 Innen- und Aussensanierung	Ro-26334, Fa-37125, We-20418, Sd-37125,		2028	121'002
	3 Innensanierung	El-18563, Ei-11137, Sl-20110, Fe-29700, Io-46406, Fe2-44550, Li-25987,		2039	196'453

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele				
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1	2 3	4	5 6	7	8 9	€ 10	
													13.1	9.2 9	.2 12.4	10.5 11.	9.6	9.2	8.5 7.2	
	1 31.2		Bauteile: Rohbau, Wärmeverteilung, Sanitär Apperate, Flachdach, Fenster, Sanitär Intallation und Apperate, Elektro Leitungen, Innenausbau, Fassade, Steildach	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		487'000	2021	487'000							1 1		1			
	2 31.2	Wärmeerzeugung	Bauteile: Wärmeerzeugung			21'000	2028	21'000							1 1		1			
	3 31.2	Innensanierung	Bauteile: Elektro Leitungen und Installation, Fenster, Innenausbau Oberflächen, Lift			197'000	2039	197'000							1 1		1			



03256 Schulhaus Sternenberg

Schulhausstrasse 1 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Objektbedeutung

Gebäudenummer 03256 Bezeichnung Schulhaus Sternenberg Gebäudeart Schulhaus Baujahr 1961 2'819 Bauvolumen m3 2'065'300 SFr. Versicherungswert Ersatzwert (geschätzt) 2'044'647 SFr. SFr./Jahr Instandhaltung 11'246 Gemittelter Zustand 2.16

Objektstrategie

weiter so

Standort:

2018 und 2033 richtig (dezentrale Struktur sichert Bewölkerung in den Aussenwachten). Es braucht mind. Zwei Klassen pro Standort.

Nutzerbedürfnisse 2018

Flächen genügen. Turnhalle fehlt. Tagesschulbetrieb besteht.

Raumprogramm für 2 Klassen und Betreuung mit Behelfslösungen io

Nutzerbedürfnisse 2033

Flächen genügen, (Bevolkerung konstant)

Raumprogramm: Gruppenräume fehlen grundsätzlich. Anpassungen nötig.



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innensanierung	Ro-42793, Wv-83268, SI-93972, At-16264, Sa2-68155, El2-30979, Ei2-24784, Es-11359, lo2-123918, ls2-92938,		2023	588'430
	2 Aussensanierung	Ro-42793, Fa-61959, Sd-58087,		2029	162'839
	3 Innensanierung	Ei-43372, Sa-39757, Fe-179681, Io-123918, Is-92938, Lü-44301,		2041	523'967

Massnahmenvorschläge (Nutzer, Betreiber)

Nı	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	0 Modernisierung Küche und Essraum	Modernisierung Küche und Essraum		2019	200'000

Definitve Massnahmen

Nr.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten				Ziele			
							ng ab	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	Jahr 1	1 2	3 4	1 5	6	7 8	3 9	10
													13.1 9.2	9.2 1	12.4 10	0.5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
		Modernisierung Küche und Essraum				200'000	2019	200'000						1	1		1		
		•	Bauteile: Rohbau, Fassade, Steildach, Wärmeverteilung, Sanitär Installation und Apparte, Aussentüren Tore, Elektro Leitungen und Istallation, Elektro Schwachstrom, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.		752'000	2026	752'000						1	1		1		
	4 31.2	Innensanierung	Bauteile: Elektro Leitungen, Sanitär Apperate, Fenster, Innenausbau, Lüftung			524'000	2041	524'000						1	1		1		



03258 Holzlager

Schulhausstrasse 5 8499 Sternenberg

Gebäudedaten

Gebäudenummer Bezeichnung Gebäudeart Baujahr	03258 Holzlager Schopf 1961	
Bauvolumen	605	m3
Versicherungswert	97'100	SFr.
Ersatzwert (geschätzt)	97'100	SFr.
Instandhaltung	534	SFr./Jahr
Gemittelter Zustand Objektbedeutung	2.81	
_		

Objektstrategie

weiter so	
Standort: 2018und 2033 io	
Nutzerbedürfnisse 2018 Flächen io. Raumprogramm io. (Schnitzellager, Lager Turng	eräte für Schulhaus)
Nutzerbedürfnisse 2033 Flächen io Raumprogramm io	



Liegenschaftenkonzept Gemeinde Bauma

Gemeinde **BAUMA**

Instandsetzungsprojekte

Nr	Massnahme	Beschrieb	Bemerkung	Jahr	Kosten
	1 Innen- und Aussensanierung	Ro-7014.6, Fa-13594, Fd-11652, Io-10196, Is-9467,		2024	51'924

Definitve Massnahmen

N	r.	Prio	Massnahme	Beschrieb	Bemerkungen	Finanzierung	Kosten	Umsetzu	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten					Ziele			
								ng ab	Jahr 1	1	2	3 4	5	6	7	8 9	10				
														13.1	9.2	9.2 12	2.4 10).5 11.1	9.6	9.2 8.5	7.2
	1	9.6	Innen- und Aussensanierung	Bauteile: Rohbau, Fassade, Flachdach, Innenausbau			52'000	2024	52'000										1		



Anhang 3 Mehrjahresplanung

Gemeinde BAUMA

Mehrjahresplanung

Gebäude Nr	Massn Nr.	Prio Bezeichnung	Massnahme	Bemerkung	Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 2033
Strateg	ie	erweitern																		
01461	2	31.2 Kindergarten und Büros Altlandenberg	Bauteile: Wärmeverteilung, Elektro Leitungen und Installation, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenster, Innenausbau	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.						0.56										
01461	3	9.6 Kindergarten und Büros Altlandenberg	Bauteile: Elektroinstallation	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.																
01461	4	9.6 Kindergarten und Büros Altlandenberg	Bauteile: Flachdach	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Platzmangel angestrebt wird.																
Zwische	nsumm	e Strategriegruppe								0.6										
Strateg	ie	verändern																		
01460	3	31.2 Schulhaus Altlandenberg	g Bauteile: Fenster													0.57				
01460	2	31.2 Schulhaus Altlandenberg	Bauteile: Wärmeverteilung, Sanitär Leitungen und Apperate, Innenausbau, Elektro Leitungen und Installation, Schwachstrom	Anpassung Raumprogramm mit 500'000 angenommen Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.								3.26								
01460	4	31.2 Schulhaus Altlandenberg	Bauteile: Elektro Leitungen und Installation, Flachdach, Lift																	
00806	3	27.3 Mehrzweckgebäude Werkhof	Kassernenbau soll abgerissen werden. Zufahrt zur Anlage für Feuerwehr und Werkhof getrennt ausführen. Um eine Zentralisierung der Aussenlager zu erreichen wird mehr Platz benötigt. Die zur Zeit genutzte Fläche sollte um min. 20% erhöht werden.	Rückbau: Altbau evtl. Aspesthaltig! Dies könnte zusätzliche Kosten verursachen. Das Projekt wird ein Provisorium benötigen. Projektrealisation im Anschluss Umbau Hallenbad. Grobkostenschätzung: 930Sfr./m3														8.00		
01460	1	18.8 Schulhaus Altlandenberg	Sofortmassnahme zur Unterbringung von 1-2 Kindergartenklassen	Prov. Container o.ä.	0	0.50														
00806	2	18.8 Mehrzweckgebäude Werkhof	Raumoptimierung und Erweiterung	Betrifft Werkhof und Feuerwehr			0.60													
00807	1	18.8 Abfallsammelstelle	Die Bestehende Anlage sollte um 10-15% vergrössert werden um einer Karton-/ und Papiersammelstelle sowie einer Tierkadaverstelle platz zu bieten.	Projektrealisation im zusammenhang mit Neubau Werkhof/Feuerwehr. Grobkostenschätzung: Annahme 367 Sfr./m3														0.30		
00806	1	9.6 Mehrzweckgebäude Werkhof	Bauteile; Wärmeerzugung	Die Ölheitzung ist am Ende ihrer Lebensdauer und muss ersetzt werden.				0.04												



Gebäude Nr	Massn Nr.	Prio	Bezeichnung	Massnahme	Bemerkung	Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
00988	1	9.6	6 Schopf		Der Schopf ist in sehr schlechtem Zustand und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.			0.03														
03088 A	1	9.6	6 Mehrzweckgebäude	Bauteile: Rohbau, Fassade, Wetterschutz, Elektro Leitungen und Installation, Fenster, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung. Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für Werkhof und Feuerwehr gefunden wird.						0.24											
03088 A	2	9.6	6 Mehrzweckgebäude	Bauteile: Sanitär Leitungen und Apperate, Steildach, Fenster, Innenausbau, Lüftung, übrige Technik																0.22		
Zwisch	ensumm	e Stra	ategriegruppe			•	0.5	0.6	0.0		0.2		3.3				0.6		8.3	0.2		

Strategie	weiter so											
01458 A	1 35.1 Spezialtrakt Singen Turnen	Bauteile: Wärmeerzeugung, Flachdach		0.19								
01458 A	3 35.1 Spezialtrakt Singen Turnen	Bauteile: Flachdach										
01458 A	2 35.1 Spezialtrakt Singen Turnen	Bauteile: Wärmeverteilung, Elektroinstallation und Leitungen, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenster, Innenausbau, Schwachstrom, Lüftung, übrige Technik,							4.17			
01448	2 33.8 Friedhofsgebäude	Bauteile: Steildach, Fenster, Elektro Installation										
01448	1 33.8 Friedhofsgebäude	Bauteile: Fassade, Wärmeverteilung, Elektroinstallation und Leitungen, Sanitär Leitungen und Apperate, Innenausbau, Flachdach, Lüftung, Aussentüren Tore, übrige Tech.	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.				0.35					
01090	1 31.2 Schulhausanlage Trakt + B	A Rohbau: Rohbau, Fenster, Wärmeverteilung, Sanitärleitungen und Apperate, Elektroinstallation, Elektroleitungen,Innenausbau	Betrifft Trakt A und B Im Trakt A wurden die Tech.Räume sowie nicht saniert. Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.				1.79					
01090 A	2 31.2 Schulhausanlage Trakt	C Bauteile: Innenausbau, Fenster, Sanitär Leitungen und Apperate, Elektrointallation und Leitungen	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.								1.31	
01090 A	1 31.2 Schulhausanlage Trakt	C Bauteile: Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Elektroinstallation und Leitungen, Elektro Schwachstrom, Sanitär Leitungen und Apperate, Flachdach, Fenster, Innenausabau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.			2.29						
00104	1 31.2 Schulhaus Wellenau	Gesamtsanierung	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.					1.62				
01090	2 31.2 Schulhausanlage Trakt + B	Bauteile: Wärmeerzeugung									0.09	
01090 A	3 31.2 Schulhausanlage Trakt	C Bauteile: Elektroinstallation, Liftanlage, Innenausbau										



Gebäude Nr	Massn P	Prio	Bezeichnung	Massnahme	Bemerkung	Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01077	2	31.2	: Holzbau Haselhalde	Bauteile: Fassade, Elektro Installation, Elektro Leitungen, Elektro Schwachstrom, Sanitär Leitungen und Apperate, Fenser, Innenausbau,	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.																	0.70
01077	1	31.2	Holzbau Haselhalde	Bauteile: Steildach	Das Dach ist schadhaft.						0.08											
00536	4	31.2	Alt- und Hauptbau Haselhalden	Bauteile: Verputz, Wärmeverteilung																		
00536	3	31.2	Alt- und Hauptbau Haselhalden	Bauteile: Wermeerzeugung, Sanitärapperate, Elektroinstallation, Innenausbau Oberfläche und Substanz																		
00536	2	31.2	Alt- und Hauptbau Haselhalden	Bauteile: Elektroleitungen, Elektro install, Sanitār Apperate, Fenster, Innenausbau Oberfläche, Innenausbau Substanz, Lüftung, übrige Technik	Elektro betrifft tw. auch den Altbau												3.39					
00536	1	31.2	Alt- und Hauptbau Haselhalden	Bauteile: Elektro Schwachstrom, Elektroleitungen, Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Sanitärapperate, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.				1.42													
01090	3	31.2	Schulhausanlage Trakt A + B	Innenausbau, Flachdach	Betrifft Trakt A und B Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.																	
03256	4	31.2	Schulhaus Sternenberg	Bauteile: Elektro Leitungen, Sanitär Apperate, Fenster, Innenausbau, Lüftung																		
03256 A	3	31.2	Schulhaus	Bauteile: Elektro Leitungen und Installation, Fenster, Innenausbau Oberflächen, Lift																		
03256 A	2	31.2	Schulhaus	Bauteile: Wärmeerzeugung													0.02					
03256	2	31.2	Schulhaus Sternenberg	Bauteile: Rohbau, Fassade, Steildach, Wärmeverteilung, Sanitär Installation und Apparte, Aussentüren Tore, Elektro Leitungen und Istallation, Elektro Schwachstrom, Innenausbau	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.										0.75							
01600	2	31.2	Pavillion Haselhalden		Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.											0.14						
03256 A	1	31.2	Schulhaus		Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.					0.49												
03256	1	31.2	Schulhaus Sternenberg					0.20														
01600	1	31.2	Pavillion Haselhalden	Bauteile: Flachdach						0.00												



	Massn Nr.	Prio	Bezeichnung	Massnahme	Bemerkung	Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
00850	1	22.7	 ' Dorfstrasse 40 Weberei	Bauteile: Rohbau UG, Wärmeverteilung exkl. DG, Elektroleitungen, Elektroinstallation, Sanitär Apperate, Fenster, Innenausbau, Wärmeerzeugung,	Sanierung betrifft jener Teil des Hauses welcher bisher nicht saniert wurde. Das DG ist ausgenommen										0.29							
01600	3	18.8	Pavillion Haselhalden	Bauteile: Fassade	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.																	
03156	1	9.6	Scheibenstand	Bauteile: Rohbau, Flachdach, Fenster, Innenausbau Substanz, Elektroinstallation							0.07											
03159	1	9.6	Schützenhaus	Bauteile: Fassade, Trefferanzeige							0.07											
03258	1	9.6	i Holzlager	Bauteile: Rohbau, Fassade, Flachdach, Innenausbau									0.05									
03255	1	9.6	Garagengebäude	Bauteile: Rohbau, Fassade, Elektro Installation, Saniträr Leitungen, Flachdach, Aussentüren Tore, Innenausbau Oberflächen				0.05														
03159	2	9.6	Schützenhaus	Bauteile: Elektroinstallation, Steildach, Fenster, Innenausbau																		
01462	1	9.6	Garagengebäude	Bauteile: Elektroinstallation, Sanitär Leitungen, Flachdach, Fenster, Innenausbau						0.06												
7i.a.a.b.a.r	summ	e Stra	itegriegruppe		<u> </u>			0.4	1.4	0.5	2.5	2.1	0.1	1.6	1.0	4.3	3.4			1.4		0.7

Strategi	e	zuwarten												
01126	1	33.8 Alterssiedlung	Bauteile: Fassade, Elektroinstallation und Leitungen, Lift, Fenster, übrige Technik	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.						2.10				
00105	1	11.1 Wohnhaus Wellenau		Heizung liefert auch die Wärme für 104 Schulhaus Wellenau	0.03									
00105	2	9.6 Wohnhaus Wellenau	Sanierung beinhaltet: Rohbau, Fassade, Wärmeverteilung, Elektro, Sanitär Apperate, Fenster, übrige Technik und Innenausbau Substanz	Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz, Hindernissfreiheit, Energieeffizienz und Schadstoffsanierung.							(0.50		
03093	1	9.6 Abfallsammelstelle und Werkhof	Bauteile: Fenster, Innenausbau, Fasade, Elektroinstallation, Steildach, Tore	Massnahme u.U. hinfällig, je nach dem welche Lösung für den Werkhof gefunden wird										0.15
03088	1	9.6 Wohnhaus	Holzheizung	Holzheizung ist wichtig für Frostsicherheit.		0.00								
00892	1	9.6 Gasthaus Tanne	Bauteile: Fassade Verputz	Annahme: Massnahme betrifft nur schadhafte Stellen des Verputzes.		0.08								



Marie Mari	Gebäude	Massn Pric	o Bezeichnung	Massnahme	Bemerkung	Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Section Property Section P	Nr		o Bezeichhung	Wassiallife	bellierkung	Fillalizierung	2018	2013	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2020	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
100 100	00893	1	9.6 Wagenschopf																			
1	01119	1	9.6 Feuerwehrgerätelokal																			
Second S	01384		9.6 Wohnhaus mit Büro				0.02															
1380 A 2 8.6 Anbouten Alte Lames Baucalee CLi Heisung (20000), Florhdach (14000), Vordach Floridach (Neidade) und/ORL ClementSerodach schalbart (Floridach Neidade) und/ORL ClementSerodach und/OR	01180	1	9.6 Alte Landi	Bauteil: Wärmeerzeugung					0.03													
Flackhafer, Seedler, Medical Processes (Astropheric Processes (Ast	01126	2	9.6 Alterssiedlung	Bauteile: Wärmeverteilung																		
Elektro Installation, Stelldach, Fenster verursachen.	01180 A	1	9.6 Anbauten Alte Landi	Bauteile: El. Heizung(20'000), Flachdach (140'000), Vordach (30'000)	Flachdach: Kiesdach undicht, Zementfaserdach schadhaft (Folgeschäden möglich) Nicht enthalten ca. + 50-100%: Ausbaukosten für Brandschutz,			0.19														
DOBSY2 Bautelie: Wärmeverteilung, Elektroinstallation, Elektroenteilung, Sanitärinstallation,	00902	1	9.6 Lager													0.27						
Elektroverteilung, Sanitärinstallation, Sanitärapperate, Fenster, Innenausbau, Lüftung, Lift, übrige Technik 03088 2 0 Wohnhaus Bauteile: Rohbau, Elektro Installation und Leitungene, Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster, 2 0 Wohnhaus Bauteile: Rohbau, Elektro Installation und Leitungene, Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster, 2 0 Wohnhaus Bauteile: Rohbau, Elektro Installation und Leitungene, Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster, 0 1 0 3 0 2 0 2 0 2 1 0 3 0 5 3 8 0 0 1	00892	2	0 Gasthaus Tanne	Bauteile: Wärmeerzeugung, Flachdach, übrige Technik		0					0.16											
Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster, Zwischensumme Strategriegruppe O.1 O.3 O.2 O.2 O.2 O.3 O.5 O.5 O.5 O.4 O.1 O.3 O.5	00892	3	0 Gasthaus Tanne	Elektroverteilung, Sanitärinstallation, Sanitärapperate, Fenster,		0													3.80			
	03088	2	0 Wohnhaus	Bauteile: Rohbau, Elektro Installation und Leitungene, Sanitärleitungen und Apperate, Innenausbau, Fassade, Fenster,		0			0.13													
	Zwische	ensumme S	Strategriegruppe			1	0.1	0.3	0.2		0.2				2.1	0.3	0.5		3.8			0.1
Jahrestotal alle Massnahmen 0.6 1.3 1.6 0.5 3.5 2.1 3.3 1.6 3.1 4.6 4.5 12.1 1.6 0.8	Jahrestotal alle Massnahmen						0.6	1.3	1.6	0.5	3.5	2.1	3.3	1.6	3.1	4.6	4.5		12.1	1.6		0.8

